






Fragment kopii Mapy topograficznej Arkusz Olsztyn (godło: M-34-039-D).

# **Objaśnienia**

 - Rejon badań


"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

**Opinia geotechniczna dla przebudowy  
ulicy Południowej położonej  
w miejscowości Turów (gmina Olsztyn)**

Opracował: mgr Katarzyna Kowalik	czerwiec, 2019 r.	
Sprawdził: mgr inż. D. Hermańska-Nikiel	czerwiec, 2019 r.	

SKALA 1:50 000	<b>Mapa topograficzna</b>	Zał. nr <b>1</b>
-------------------	---------------------------	---------------------






**Objaśnienia:**


- 1 - nr otworu geotechnicznego
- 308,40 - Otwór geotechniczny
- [+] - rzędna terenu [m n.p.m.]
- zwierniada wody nie nawiercono
- I - Linia przekroju geotechnicznego
- I' - CBR

"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82			
Opinia geotechniczna dla przebudowy ulicy Południowej położonej w miejscowości Turów (gmina Olsztyn)			
Opracował: mgr Katarzyna Kowalik	czewiec, 2019 r.	<i>Kowalik</i>	
Sprawdził: mgr inż. D. Hermańska-Nikiel	czewiec, 2019 r.	<i>Hermańska-Nikiel</i>	
SKALA	Mapa dokumentacyjna		Zał. nr
1:4 000			2




GEOBIOS Sp. z o.o. ul. Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa		<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>		Zał.Nr: 3.1	
		<b>Otwór numer 1</b>		Wiertnica: RKS	
				X: 5626567.60	Układ: GUGIK 2000 XY
Miejscowość: Turów Gmina: Olsztyn Powiat: częstochowski Województwo: śląskie		Obiekt: Droga Zleceniodawca: AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6 m 20, Częstochowa Wiercenie: Gebios Sp. z o.o., ul. Tartakowa 82, Cz-wa		System wiercenia: ręczny	
				Rzędna: 308.40 m n.p.m.	
				Skala 1 : 100	Data wiercenia: 2019-06-14

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	IL	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zwierciadła wody nie nawiercono		α	1.0		0.20	asfalt	A[Mg]	I		-	
					0.20	podbudowa dolomitowa	PD[Mg]				
		0.25	nasyp piaszczysto-glebowy, ciemny	nNp-gb[orsaMg]	IIIe	0.10	w				
		0.40	głina pylasta zwięzła, ceglasta	G <sub>rz</sub> [siCl]							
		J	2.0	1.30	głina zwięzła, ceglasto-brązowa	G <sub>z</sub> [Cl]		0.10	szg		
				1.40	piasek średni z domieszką piasku drobnego, żółto-ceglasty	Ps+Pd[fsaMSa]					
			1.60	żółto-ceglasty		IIb2		0.10		tpl	
			2.00	głina pylasta zwięzła, brązowa	G <sub>rz</sub> [siCl]		IIIe				0.10
				2.50	zwietrzelina gliniasta wapienia, białobrązowa	KWgW[WclLm]	IVa	0.10			



GEOBIOS Sp. z o.o. ul. Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa		<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>		Zał.Nr: 3.2	
		<b>Otwór numer 2</b>		Wiertnica: RKS	
				X: 5626757.77    Układ: Y: 6592502.32 GUGIK 2000 XY	
Miejscowość: Turów Gmina: Olsztyn Powiat: częstochowski Województwo: śląskie		Obiekt: Droga Zleceńodawca: AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6 m 20, Częstochowa Wiercenie: Gebios Sp. z o.o., ul. Tartakowa 82, Cz-wa		System wiercenia: ręczny	
				Rzędna: 316.90 m n.p.m.	
				Skala 1 : 100    Data wiercenia: 2019-06-14	


Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	IL	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zwierciadła wody nie nawiercono		α	α	1.0	0.06	asfalt	A[Mg]	I		-	
					0.60	podbudowa drogi piaszczysta ze szlaką, ciemna	PD[Mg]				
						piasek średni, brązowy	Ps[MSa]				
					1.50	glina piaszczysta z dodatkiem zwierzeliny	Gp+KWW				
					1.80	wapienia, brązowa	[wmsaCl]				
			2.0		2.50	zwierzelina wapienia, jasna	KWW[WLm]	IVb	0.15	s	SM








GEOBIOS Sp. z o.o. ul. Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa		<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Otwór numer 3</b>		Zał.Nr: 3.3 Wiertnica: RKS X: 5626991.75    Układ: GUGIK 2000 XY Y: 6592426.47	
Miejscowość: Turów Gmina: Olsztyn Powiat: częstochowski Województwo: śląskie		Obiekt: Droga Zlecniodawca: AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6 m 20, Częstochowa Wiercenie: Gebios Sp. z o.o., ul. Tartakowa 82, Cz-wa		System wiercenia: ręczny Rzędna: 314.50 m n.p.m. Skala 1 : 100    Data wiercenia: 2019-06-14	

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.ł]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	IL	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zwierciadła wody nie nawiercono	α α J J	α α J J	1.0 2.0		0.10	asfalt	A[Mg]	I	0.10	w	tpl
					0.80	nasyp piaszczysty, ciemny	nNp[saMg]				
					1.80	glina pylasta zwięzła z domieszką okruców wapienia, brązowa	GnZ+W[siCl]	IIIe			
					2.50	zwietrzelina gliniasta wapienia, jasnobrązowa	KWgW[WclLm]	IVa			





GEOBIOS Sp. z o.o. ul. Tartakowa 82, 42-202 Częstochowa			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO				Zał.Nr: 3.5				
							Wiertnica: RKS				
Miejscowość: Turów Gmina: Olsztyn Powiat: częstochowski Województwo: śląskie			Obiekt: Droga Zlecniodawca: AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6 m 20, Częstochowa  Wiercenie: Gebios Sp. z o.o., ul. Tartakowa 82, Cz-wa			Otwór numer 5		X: 5627382.85      Układ: Y: 6592303.89      GUGIK 2000 XY			
						System wiercenia: ręczny  Rzędna: 295.50 m n.p.m.		Skala 1 : 100      Data wiercenia: 2019-06-14			
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	IL	Wilgotność	Stan gruntu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zwierciadła wody nie nawiercono		α α	1.0  2.0		0.05	asfalt	A[Mg]			-	w
					0.20	podbudowa dolomitowa	PD[Mg]				
					0.40	nasyp piaszczysto-glebowy, ciemny	nNp-gb[orsaMg]				
						piasek średni z domieszką piasku drobnego, żółty	Ps+Pd[fsaMSa]				
					2.50						













**Punkt 2**

Obiekt: droga  
Lokalizacja: Turów, ul. Południowa  
Dozór: \_\_\_\_\_  
Opracował: mgr Katarzyna Kowalik

Data: 17.06.2019 r.  
Numer sondy: 1  
km drogi: \_\_\_\_\_  
Odległość od osi: \_\_\_\_\_  
Głębokość wody: zw. wody nie nawiercono

Ilość uderzeń	Skumulowane zagłębienie (mm)
0	120
5	145
5	160
5	170
5	180
5	190
5	205
5	210
5	230
5	240
4	255
5	270
4	285
4	300
4	315
4	335
4	350
4	368
4	385
4	405
4	430
4	450
3	470
3	485
3	500
4	520
4	542
4	560
4	572
4	590
4	600
4	615
5	625
5	635
5	647
5	660
5	680
5	695
5	706
5	720
5	730





**Obiekt: droga**

Data: 17.06.2019 r.

Numer sondy: 2

**Lokalizacja:** Turów, ul. Południowa



km drogi:

**Dozór:**


**Odległość od osi:**

Opracował: mgr Katarzyna Kowalik

**Głębokość wody:** zw. wody nie nawiercono

[illegible]


# PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY I-I'



"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82			
Opinia geotechniczna dla przebudowy ulicy Południowej położonej w miejscowości Turów (gmina Olsztyn)			
Opracował:	mgr Katarzyna Kowalik	czerwiec, 2019 r.	<i>Kowalik</i>
Sprawdził:	mgr inż. D. Hermańska-Nikiel	czerwiec, 2019 r.	<i>Hermańska-Nikiel</i>
SKALA	1:2500 1:100	Przekrój geotechniczny I-I'	Zał. nr 5.1



# PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY II-II'



"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82			
Opinia geotechniczna dla przebudowy ulicy Południowej położonej w miejscowości Turów (gmina Olsztyn)			
Opracował:	mgr Katarzyna Kowalik	czerwiec, 2019 r.	<i>Kowalik</i>
Sprawdził:	mgr inż. D. Hermańska-Nikiel	czerwiec, 2019 r.	<i>Hermańska-Nikiel</i>
SKALA	1:2500 1:100	Przekrój geotechniczny II-II'	Zał. nr 5.2

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOŚCI CECH FIZYCZNOMECHANICZNYCH GRUNTÓW ustalone wg PN 81/B-03020

Warstwa	Barwa na przekroju	Rodzaj gruntu	Stan i konsystencja	Stopień zagęszczenia I <sub>b</sub>	Stopień plastyczności I <sub>p</sub>	Spójność Cu [kPa]	Kąt tarcia wewnętrzznego φ°	Moduł odksz. pierw. E <sub>0</sub> [kPa]	Wilgotność naturalna W <sub>n</sub> [%]	Gęstość objętościowa ρ <sub>0</sub> [t·m <sup>-3</sup> ]	Geneza (wg PN-EN ISO 14688-1)	Wiek i skonsolidowanie
I		nNp, nNp-gb	-	-	-	-	-	-	-	-	antropogeniczne Mg	Czwartorzęd „C”
IIa2		Pd	szg	0,50	-	0,0	30°40'	46 202	16	1,75	wodnolodowcowe GLF	
IIb2		Ps	szg	0,50	-	0,0	33°00'	79 903	14	1,85		
IIIc		Gπz, Gp	tpl	-	0,11	21,49	16°20'	25 410	22	2,00	lodowcowe GLM	„B” Jura górna
IVa		KWgW	tpl	-	0,10	35,48	20°10'	36 547	16	2,15	zwietrzelinowe W morskie M	
IV'b		KWW	SM									

R<sub>C</sub>= ~ 3 MPa

16 grunt wilgotny

Opis warstw

- nNp-gb[orsaMg] - nasyp piaszczysto-glebowy
  - nNp [saMg]
  - A [Mg]
  - PD [MG]
  - Pd [FSa]
  - Ps [MSa]
  - Gpz [siCl]
  - Gp [siCl]
  - Gz [Cl]
  - Gp [saCl]
  - KWW [WLm]
  - KWgW [WclLm]
  - + w
  - IL
- nasyp piaszczysty
  - asfalt
  - podbudowa drogi
  - piasek drobny
  - piasek średni
  - glina pylasta zwięzła
  - glina pylasta
  - glina zwięzła
  - glina piaszczysta
  - zwietrzelina wapienia
  - zwietrzelina gliniasta wapienia
  - domieszki
  - okruszchy wapienia
  - stopień plastyczności
  - granica stratygraficzna

Stan gruntu


Grunty niespoiste

☉ - średnio zagęszczone szg - I<sub>b</sub> = 0,35÷0,65 (35-65%)

Grunty spoiste

● - twardoplastyczne tpl - I<sub>L</sub> = 0,0÷0,25 (I<sub>C</sub>=0,75-1,0)

Opis wydzielen litologicznych na przekroju



"GEOBIOS" - Częstochowa ul. Tartakowa 82

Opinia geotechniczna dla przebudowy ulicy Południowej położonej w miejscowości Turów (gmina Olsztyn)			
Opracował:	mgr Katarzyna Kowalik	czewiec, 2019 r.	
Sprawdził:	mgr inż. D. Hermańska-Nikiel	czewiec, 2019 r.	
Objaśnienia i tabela parametrów fizyczno-mechanicznych gruntów			Zał. nr 6